Quadro II - Proteção A – Inventário de Proteção do Patrimônio Cultural

11. FICHA DE INVENTÁRIO DE COJUNTOS PAISAGÍSTICOS


FICHA DE INVENTÁRIO

CONJUNTOS PAISAGÍSTICOS

VIA DAS ÁGUAS – FONTES DOS CAMELOS, INTENDÊNCIA E GARAJAU


- 1. Município: Santa Luzia
- 2. Distrito: Sede
- **3. Designação:** Fonte 1 Garajau; Fonte 2 Chafariz da Intendência; Fonte 3 Camelos
- **4. Localização:** Fonte 1 Rua Afonsino Altivo Diniz, s/n, Centro, Santa Luzia MG, 33010-320; Fonte 2 Avenida Raul Teixeira da Costa Sobrinho, s/n, Camelos, Santa Luzia, MG; Fonte 3 Rua Fonte dos Camelos, s/n, Camelos Santa Luzia/MG
- 5. Carta topográfica:

Mapa das curvas de nível dos Bens Inventariados no presente exercício




Fonte: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, Santa Luzia / MG, 2020.

Quadro II - Proteção A – Inventário de Proteção do Patrimônio Cultural



Quadro II - Proteção A - Inventário de Proteção do Patrimônio Cultural



Fonte: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, Santa Luzia / MG, 2020.

- 6. Propriedade: Propriedade pública
- 7. **Responsável:** Prefeitura Municipal de Santa Luzia MG
- 8. Localização:

Quadro II - Proteção A - Inventário de Proteção do Patrimônio Cultural




Imagem : – Vista aérea da área onde se encontram as Fontes Fonte: Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, 2020.



Imagem 2: Mapa com as fontes marcadas – localização 1 – Fonte Garajau; 2 – Chafariz da Intendência; 3 – Fonte dos Camelos. Fonte: Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, 2020.

Quadro II - Proteção A – Inventário de Proteção do Patrimônio Cultural

9. Descrição:

Fonte Garajau - No local da fonte existe um muro de arrimo de aproximadamente 1m de altura, feito em alvenaria pelos moradores, este muro possui trincas e rachaduras, encontra-se coberto de lodo, sujidades naturais e vegetação. O entorno da fonte não possui pavimentação, se encontra em solo natural, é possível identificar algumas espécies de gramíneas ervas daninha, arvores como a Leucena de grande porte, lixos orgânicos, inorgânicos e resíduos de construção civil (RCC e RCD);

Chafariz da Intendência - Edificada no centro de uma praça, o Chafariz da Intendência se encontra no nível mais baixo, sendo conduzido até lá por um lance de escada que leva a um largo intermediário constituído com bancos de alvenaria e pavimentação composta por cacos de ardósia, e por outro lance de escada em que se chega até o monumento, em um largo de pavimentação concretada, com bancos de alvenaria também. A divisa entre esses níveis e o cercamento da praça é feita com gradis metálicos vazados, e a sua divisa com os lotes adjacentes, em muros de alvenaria e placas de concreto pré-moldado. O monumento é composto por uma alvenaria central pigmentada em tinta látex, onde se encontra mais próxima a base deste corpo a bica e o tanque d'água de formato semicircular revestido por pedras de ardósia; sendo a delimitação entre ardósia e alvenaria feita por um adorno curvilíneo pigmentado por tons terrosos. A delimitação desse corpo central é feita por duas colunas laterais com volume acrescido, com elementos ornamentais similares às almofadas de portas barrocas e frisos, ambos em argamassa e pigmentados por tons terrosos. Existe também uma delimitação que atua como uma cobertura tipo laje, simulando um beiral, também pigmentada em tons terrosos, sendo que dela nascem pináculos nas colunas laterais, e um pináculo de volume maior no topo central.

A praça em que o fontanário está inserido conta com pavimentação em cacos de ardósia, alguns canteiros para árvores de grande porte conhecidas popularmente como sibipiruna (Caesalpinia pluviosa) e arbustos próximos aos muros de fechamentos como a trapoeraba roxa (Tradescantia pallida purpúrea); e alguns bancos em alvenaria, além de uma lixeira de grande porte voltada para a Avenida Raul Teixeira da Costa Sobrinho;

Fonte Camelos - Datado do século XIX possui um estilo arquitetônico que se assemelha ao eclético, marcado pela mescla de elementos arquitetônicos. Implantada em um terreno em decline. A praça dos camelos possui uma forma circular e canteiros triangulares, assim como a fonte dos camelos construída em alvenaria de tijolinho de barro cozido comum. Em seu interior próximo onde a água se origina, é revestida de pedra lagoa santa de formatos irregulares, e a parte superior a pingadeira em concreto armado pintado. O adorno atualmente encontra-se pintado em branco e tons terrosos. Os bancos da praça são revestidos por argamassa natada com pó xadrez vermelho.

10. Uso: Público

Quadro II - Proteção A - Inventário de Proteção do Patrimônio Cultural

11. Aspectos físicos:

No Bairro Centro, local onde se localizam as fontes, o terreno possui declividades que variam entre 10% - 47% com predominância da rocha Gnaisse (rocha metamórfica resultante da deformação de sedimentos arcósicos ou de granito).

Nas áreas das fontes, incluindo a área de recarga delas pontua-se: Fonte dos Camelos com declividades abaixo de 10% até 47%, Fonte da Intendência 20-30%, na nascente da Pedreira de 20-47% e a Fonte do Garajau e Beco do Garajau possui variação de declividade que chega a valor superior a 47%.




Imagem 03: Mapa de declividade bairro Centro, Santa Luzia/MG Fonte: Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, 2020.

Na região das fontes é possível destacar alguns resquícios de vegetação nativa provenientes da ocupação urbana. Estes locais se destacam por sua importância na manutenção da hidrografia local. São áreas permeáveis de recarga para as várias nascentes que abastecem as fontes destacadas. No local ocorrem várias espécies que comuns ao Cerrado e a Mata Atlântica, como a Sucupira, a palmeira Macaúba, o Mulungu, o Ipê entre outras.

Quadro II - Proteção A - Inventário de Proteção do Patrimônio Cultural




Imagem 04: Mapa de vegetação bairro Centro, Santa Luzia/MG Fonte: Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, 2020.



Imagem 05: Mapa de vegetação Fontes, Santa Luzia/MG Fonte: Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, 2020.

Quadro II - Proteção A - Inventário de Proteção do Patrimônio Cultural



Imagem 06: Esquema de vegetação Fonte Garajau, Santa Luzia/MG Fonte: Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, 2020.



Imagem 07: Esquema de vegetação Chafariz Intendência, Santa Luzia/MG Fonte: Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, 2020.

Quadro II - Proteção A - Inventário de Proteção do Patrimônio Cultural



Imagem 08: Esquema de vegetação Fonte dos Camelos, Santa Luzia/MG Fonte: Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, 2020.

13. Proteção legal:

- () Registro de Bem Cultural de Natureza Imaterial
- () Entorno de Bem Tombado
- () Tombamento
- (X) Outro. Especificar: Ficha de Inventário

Instância: () Federal () Estadual (x) Municipal

Situação: () Existente () Proposta

Tipo de proteção: () Isolado (x) Conjunto () Nenhum

14. Grau de integridade: Regular.

15. Análise do grau de integridade/fatores de degradação:

Fonte Garajau: A área de recarga da nascente, localizada próximo ao Beco do Garajau, tem sido aterrada clandestinamente para atender a demandas comerciais. Em alguns pontos esta área é utilizada como local de descarte de lixo orgânico, inorgânico e resíduos de construção

Quadro II - Proteção A – Inventário de Proteção do Patrimônio Cultural

civil (RCC e RCD), além de ser utilizada como área de pastoril.

É identificada ainda a supressão de espécies arbóreas seja por corte das árvores ou aterro do terreno, foram observados alguns pontos de erosão da área de recarga provocados pela ausência de vegetação;

Fonte Intendência: A construção do chafariz encontra-se em estado de degradação apresentando sujidades, descascamento, fissuras e trincas, umidade, mofo, lodo. A praça na qual a fonte está inserida encontra-se com a pavimentação em estado precário com diversas trincas e rachaduras e partes com ausência de pavimentação; o mobiliário constituído por bancos apresentam perda de massa, rachaduras e sujidades;

Fonte Camelos: O fontanário provavelmente encontra-se entupido, sendo emitido apenas um filete de água da tubulação. Os bancos e adornos apresentam descascamentos de camada pictórica. As escadas apresentam rachaduras que contribuem para empoçamentos e infiltração de água em períodos chuvosos. Algumas partes da pavimentação do entorno do chafariz e pisos estão deslocados, ocasionando desníveis e ausência de acessibilidade;

16. Medidas de conservação:

Existe um projeto desde 2009, e que atualmente está sendo atualizado pela Secretaria Municipal de Cultura e Turismo de Santa Luzia, que objetiva restaurar e revitalizar as fontes e seus respectivos entornos, visando contribuir para o desenvolvimento cultural do município e preservação de sua história.

17. Referências bibliográficas:

CBH-VELHAS. Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas. Deliberação Normativa CBH-Velhas nº1 de 9 de fev. 2012. **Define as Unidades Territoriais Estratégicas – UTE, da bacia Hidrográfica do Rio das Velhas.** Disponível em: http://cbhvelhas.org.br/images/CBHVELHAS/deliberacoes/dn01-

2012%20unidades%20territoriais.pdf Acesso em: 10 out. 2019.

DINIZ, Álvaro. Santa Luzia Minha terra, Sua História: Histórias de Minha Terra. Santa Luzia, 2008.

IPHAN. Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Instrução Normativa nº1, de 25 de novembro de 2003. **Dispõe sobre a acessibilidade aos bens culturais imóveis acautelados em nível Federal, e outras categorias, conforme especifica.** 2003.

Ametista/Agua-Mineral-e-Agua-de-Mesa-1299.html?tpl=printerview > Acesso em: 10 out.

Quadro II - Proteção A – Inventário de Proteção do Patrimônio Cultural

2019

NOVY, Christhian; SOUZA, Márcia Cristina de; SILVA, Vania Novy da. Relatório de Visita Técnica A Fonte do Garajau e Entorno. Santa Luzia, 2018.

SANTA LUZIA. Lei nº 2699 de 10 de outubro de 2006. Institui o Plano Diretor do Município de Santa Luzia. Santa Luzia, 2006.

SANTA LUZIA. Projeto Executivo, Projeto de Restauro Arquitetônico: Solar Teixeira da Costa – Centro Histórico de Santa Luzia, MG. Santa Luzia, 2019.

SANTA LUZIA. Secretaria Municipal de Viação e Obras Públicas, Diretoria de Horto Florestal. **Projeto Via das Águas**. 2008.

SANTA LUZIA. Secretaria Municipal de Educação. Atlas Escolar Histórico, Geográfico e Cultural do Município de Santa Luzia. Santa Luzia, 2009.

SECULT. Secretaria Municipal de Cultura e Turismo. **Mapa Cultural de Santa Luzia**. Disponível em: http://mapacultural.santaluzia.mg.gov.br/espaco/id:2/. Acesso em: 9 de out. 2019.

IPAC. Inventário de Proteção do Acervo Cultural de Minas Gerais, nº1, 07 jan. 1985.

18. Informações complementares:

Fonte Garajau - Encontra-se em atualização Projeto Via das Águas elaborado em 2009 e finalizada atualização no ano de 2020 (SANTA LUZIA), para a proteção da nascente e da área de recarga, criando um espaço de convivência (PRAÇA) integrado ao espaço urbano.

Fonte Intendência - Com seu atual estado de abandono e degradação, a praça e o chafariz, datado do ano de 1889, têm servido para o uso impróprio dos moradores de rua, afastando e impossibilitando o uso por outros tipos de usuários e transeuntes, devido a sensação de insegurança e mau cheiro do local. A apropriação do espaço por esta parte da população se faz no uso do chafariz, especialmente na quina criada entre o corpo central do chafariz e as suas colunas laterais, como "sanitários" para fazer suas necessidades fisiológicas, além da utilização do relógio/padrão como "guarda-volumes" e da degradação da vegetação, como foi encontrado uma faca cravada no tronco de uma árvore. É possível encontrar cacos de cerâmicas, lixos e entulhos em alguns pontos da área da fonte;

Fonte Camelos - Adjacente a Praça dos Camelos encontra-se uma horta comunitária que contribui para o sustento da comunidade do entorno. A praça é muito utilizada como espaço de convivência devido sua proximidade a uma Quadra de esportes.

19. Documentação fotográfica:

Quadro II - Proteção A – Inventário de Proteção do Patrimônio Cultural

Fonte Garajau



Imagem 09: Vista Bica Fonte Garajau Fonte: Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, 2020



Imagem 10: Vista Área da bica Fonte Garajau Fonte: Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, 2020

Quadro II - Proteção A - Inventário de Proteção do Patrimônio Cultural



Imagem 11: Vista frontal Área da bica Fonte Garajau Fonte: Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, 2020



Imagem 12: Demarcação Olho d'água Fonte: Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, 2020



Imagem 13: Área de acesso ao Beco do Garajau Fonte: Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, 2020



Imagem 14: Entrada Beco do Garajau Fonte: Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, 2020

Quadro II - Proteção A - Inventário de Proteção do Patrimônio Cultural



LEGENDA

NEMARCAÇÃO DA CRISTA DO TALUDE

→ INÍCIO DO BECO DO GARAJAU

Imagem 15: Área intermitente da mina do Garajau próxima ao bambuzal Fonte: Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, 2020

Chafariz da Intendência



Imagem 16: Rua Boa Vista, Santa Luzia/MG Fonte: Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, 2020.



Imagem 17: Avenida Raul Teixeira da Costa Sobrinho Fonte: Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, 2020.



Imagem 18: Fechamento em alvenaria e concreto Chafariz da Intendência Fonte: Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, 2020.




Imagem 19: Fachada esquemática com os elementos principais do chafariz Fonte: Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, 2020.



Imagem 20: Fachada frontal chafariz Fonte: Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, 2020.



Imagem 21: Tanque e bica d'água Fonte: Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, 2020



Imagem 22: Lance de escada Fonte: Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, 2020

Quadro II - Proteção A - Inventário de Proteção do Patrimônio Cultural



Imagem 23: Banco em alvenaria no nível superior. Fonte: Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, 2020

Fonte dos Camelos



Imagem 24: Entorno imediato Fonte dos Camelos, Rua Fonte dos Camelos Fonte: Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, 2020



Imagem 25: Entorno imediato da Fonte dos Camelos Fonte: Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, 2020.



Imagem 26: Escada de acesso a Fonte dos Camelos Fonte: Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, 2020



Imagem 27: Área interior da bica Fonte: Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, 2020



Imagem 28: Bica Fonte: Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, 2020



Imagem 29: Vista lateral esquerda Fonte dos Camelos Fonte: Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, 2020



Imagem 30: Vista lateral direita Fonte dos Camelos Fonte: Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, 2020



Imagem 31: Vista praça adjacente a Praça dos Camelos Fonte: Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, 2020



Levantamento / 27 de outubro de 2020	Márcia Cristina de Souza CAU A103692-0 Arquiteta e Urbanista Secretaria Municipal de Cultura e Turismo Prefeitura Municipal de Santa Luzia – MG Márcia Dantas Toscano Técnica em Paisagismo Secretaria Municipal de Cultura e Turismo Prefeitura Municipal de Santa Luzia – MG Yasmin Christine Souza Narciso Estagiária Arquitetura e urbanismo IFMG/ Santa Luzia
Elaboração / 29 de outubro de 2020	Márcia Cristina de Souza CAU A103692-0 Arquiteta e Urbanista Secretaria Municipal de Cultura e Turismo Prefeitura Municipal de Santa Luzia – MG
Revisão / 26 de novembro de 2020	Márcia Cristina de Souza CAU A103692-0 Arquiteta e Urbanista Secretaria Municipal de Cultura e Turismo Prefeitura Municipal de Santa Luzia – MG Marco Aurélio C. Fonseca Superintendente Secretaria Municipal de Cultura e Turismo Prefeitura Municipal de Santa Luzia – MG



Ermelindo Martins Caetano

Secretário Interino Municipal de Cultura e Turismo

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA

Quadro II - Proteção A - Inventário de Proteção do Patrimônio Cultural

ANEXO VIII – RRT Inventário Via das Águas



Registro de Responsabilidade Técnica - RRT

RRT SIMPLES: NÃO REGISTRADO PENDENTE DE PAGAMENTO DA TAXA



1. RESPONSÁVEL TÉCNICO

1.1 Arquiteto(a) e Urbanista

Nome Civil/Social: MÁRCIA CRISTINA DE SOUZA CPF: 671.833.526-68

Data de Registro: 30/04/2014

Tel: (31) 98569-1382

Registro Nacional: 00A1036920 E-mail: marciapaisagista@yahoo.com.br

2. DETALHES DO RRT

№ do RRT: NÃO REGISTRADO

Data de Cadastro: 25/11/2020

Modalidade: RRT SIMPLES Data de Registro:

Forma de Registro: INICIAL

Tipologia: Público

Forma de Participação: INDIVIDUAL

2.1 Valor do RRT

Atenção: Este item será preenchido automaticamente pelo SICCAU após a identificação do pagamento pela compensação bancária. Para comprovação deste documento é necessária a apresentação do respectivo comprovante de pagamento

3.DADOS DO CONTRATO

3.1 Contrato

№ do RRT: NÃO REGISTRADO Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA

CPF/CNPJ: 18.715.409/0001-50 № Contrato:

Valor de Contrato: R\$ 0,00 01/12/2019

Data de Início: 03/08/2020 Data de Celebração: Previsão de Término:

30/11/2020

3.1.1 Dados da Obra/Serviço Técnico

CEP: 33010320

Logradouro: AFONSINO ALTINO DINIZ Complemento: DIVERSAS FONTES

Bairro: CENTRO

Cidade: SANTA LUZIA

Latitude:

3.1.2 Descrição da Obra/Serviço Técnico

INVENTÁRIO CONJUNTO PAISAGÍSTICO URBANO TOMBADOS PELO MUNICÍPIO. FONTE DO GARAJAU - FONTE DA INTENDÊNCIA - AV RAUL TEIXEIRA DA COSTA SOBRINHO . FONTE DOS CAMELOS - FONTE DOS CAMELOS S/N.

3.1.3 Declaração de Acessibilidade

Declaro a não exigibilidade de atendimento às regras de acessibilidade previstas em legislação e em normas técnicas pertinentes para as edificações abertas ao público, de uso público ou privativas de uso coletivo, conforme $\S 1^{\circ}$ do art. 56 da Lei nº 13.146, de 06 de julho de 2015.

3.1.4 Dados da Atividade Técnica

Grupo: PROJETO

Atividade: 1.6 - ARQUITETURA PAISAGÍSTICA -> 1.6.2 - Prospecção e inventário

Quantidade: 4197

Unidade: m²

www.caubr.gov.bi

Página 1/2



Ermelindo Martins Caetano

Secretário Interino Municipal de Cultura e Turismo

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA

Quadro II - Proteção A - Inventário de Proteção do Patrimônio Cultural



Registro de Responsabilidade Técnica - RRT

RRT SIMPLES: NÃO REGISTRADO PENDENTE DE PAGAMENTO DA TAXA



4. RRT VINCULADO POR FORMA DE REGISTRO

4.1.1 RRT's Vinculados

Número do RRT

Forma de Registro Contratante Nº do RRT: NÃO REGISTRADO INICIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA

Data de Registro Data de Pagamento

25/11/2020

5. DECLARAÇÃO DE VERACIDADE

Declaro para os devidos fins de direitos e obrigações, sob as penas previstas na legislação vigente, que as informações cadastradas neste RRT são verdadeiras e de minha responsabilidade técnica e civil.

6. ASSINATURA ELETRÔNICA

Documento assinado eletronicamente por meio do cadastro do arquiteto(a) e urbanista MÁRCIA CRISTINA DE SOUZA, registro CAU nº 00A1036920, na data e hora: 25/11/2020 12:19:24, com o uso de login e de senha pessoal e